

Stadt Witten

Die Bürgermeisterin

Herrn Fraktionsvorsitzenden
Siegmut Brömmelsiek
Fraktion WBG

- im Hause -

Fraktion SPD
Fraktion CDU
Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
Fraktion bürgerforum
Fraktion DIE LINKE
Fraktion Solidarität für Witten
Fraktion FDP
Fraktion Piraten
Fraktion Witten Direkt
Fraktion Pro NRW
Ratsmitglieder - fraktionslos
Integrationsrat

Witten, 13.05.2020

Anfrage vom 08.10.2019

Unbeantwortete Anfrage der Bewohner der Waldstraße

Sehr geehrter Herr Brömmelsiek,

zu der o.g. Anfrage nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Frage 1:

In Ihrem Schreiben vom 03.12.2018 teilen Sie mit, dass die Firma Krutmann im Frühjahr 2019 Ersatzbepflanzungen für die zu unrecht abgerodeten Bäume vornehmen sollte. Bisher wurde dies nicht umgesetzt.

Wann wird dies passieren oder wurden ggfs. Ersatzpflanzungen an einem anderen Ort vorgenommen? Sollte dies der Fall sein bitten wir um Benennung des Orts.

Antwort zu Frage 1:

Die Ersatzbepflanzung soll nach Auskunft des Bauunternehmens in der diesjährigen Pflanzperiode erfolgen. Eine Bepflanzung an einem anderen Ort ist nicht vorgesehen.


Frage 2:

Des Weiteren möchten wir wissen, welchen Sinn und Zweck das Schrammboard zur Waldseite haben soll? Dieses wächst immer mehr zu, ist teilweise kaum noch sichtbar und kann auch nicht genutzt werden.

Wer ist für die Instandhaltung bzw. für die Pflege dieses Boards verantwortlich, und in welchen zeitlichen Abständen wird dieses gereinigt?

Antwort zu Frage 2:

Das Schrammbord befindet sich im Übergang zwischen befestigter Straßenfläche und unbefestigter Fläche und soll insbesondere den Hang aufgrund seiner Neigung abfangen und für eine verbesserte Ableitung des auf dem unbefestigten Hang anfallenden Niederschlagwassers sorgen.



Stadt Witten

Die Bürgermeisterin

Die Waldstraße fällt derzeit nicht unter die Straßenreinigungssatzung der Stadt Witten, da die Straße momentan noch nicht gewidmet ist. Folglich findet hier keine regelmäßige Straßenreinigung statt, welche die Reinigung des Schrammbords enthalten würde. Es ist beabsichtigt, die Straße nach Beendigung der Baumaßnahme zu widmen, so dass dort auch regelmäßige Reinigungen stattfinden können

Frage 3:

Durch die letzten Regenfälle ist zum wiederholten Male der aufgefüllte Waldeingang in der Kurve, auf die Straße geflossen. Teilweise auch auf das Grundstück des Hauses Nr. 22. Dadurch sind auch die Gullydeckel komplett mit Schlamm und Blätterresten überdeckt worden.

Welche Lösung soll hier getroffen werden, dass dies in Zukunft nicht mehr passiert?! Eine solche Schlammschicht auf der Fahrbahn erhöht die Unfallgefahr in erheblichem Masse. In welchem zeitlichen Abstand wird die Fahrbahn/Gullys gereinigt, und werden diese Kosten auf die Anwohner umgelegt?!

Antwort zu Frage 3:

Eine baulich-technische Lösung zur Vermeidung des Schlammeintrages aus dem Wald auf die Straße ist nur schwer möglich. Grund dafür sind die topographischen Verhältnisse und fehlende Sammel- oder Ableitungsmöglichkeiten für das ausgespülte Wasser und die groben Bestandteile.

Die Reinigung der Sinkkästen in der Waldstraße wird turnusmäßig durchgeführt, die nächste Reinigung erfolgt im Mai 2020. Über eine Verschlammung der Sinkkästen ist nichts bekannt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Leidemann